

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (РОСПАТЕНТ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

per.No 20/12-225

4" апреля 2000 г. REC'D 26 APR 2000

СПРАВКА

"PO PCT

Федеральный институт промышленной собственности Российского агенства по патентам и товарным знакам настоящим удостоверяет, что приложенные материалы являются точным воспроизведением первоначального описания, формулы и чертежей (если имеются) заявки на выдачу патента на изобретение N 99102369,поданной в феврале месяце восьмого дня 1999 года (08.02.99).

Название изобретения

Способ сбора и обработки информации о рельефе и свойствах поверхности и поверхностных слоев

Заявитель

АО "АВТЭКС"

Действительный автор(ы)

МОЛЧАНОВ Сергей Петрович ДРЕМОВ Вячеслав Всеволодович КИРПИЧНИКОВ Алексей Петрович



PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Уполномоченный заверить копию заявки на <u>из</u>обретение

Г.Ф. Востриков Заведующий отделом

МКИ⁵ G01B5/00, G01B 21/30

Способ сбора и обработки информации рельефечи свойствах поверхности и поверхностных слоев.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, к сканирующей зондовой микроскопии (SPM -микроскопии), в частности к атомно-силовой микроскопии (AFM или ACM -микроскопии), к средствам контроля рельефа и поверхностных свойств образцов с помощью сканирующего зондового микроскопа, и может быть использовано для получения пространственных распределений свойств поверхности и расположенных на ней слоев.

В так называемой АГМ -микроскопии для исследования поверхности образца измеряются силы взаимодействия между поверхностью и зондом, размещенным в непосредственной близи от поверхности (~1нм) или прямо на ней. При этом и в АГМ – микроскопии и в предлагаемом способе помимо сил межатомного взаимодействия, могут влиять и учитываться электрические и магнитные силы:

При сканировании поверхности достигается высочайшее разрешение, однако, за счет касательного скольжения на результате сказывается переменный коэффициент трения, истирание зонда, может быть просто поврежден при столкновении 30НД неровностями, например, стенками поверхностных бороздок и другие факторы, обусловленные постоянным контактом. Более того, зачастую сила трения препятствует движению зонда, внося погрешность, а значительную В сканирования процессе поверхностный слой нарушается. И, наконец, существенную погрешность вносят СИЛЫ адгезии, прижимающие зонд поверхности, усиливая при этом силу трения и дополнительно деформирующие поверхность образца.

Попытка преодолеть этот недостаток была сделана в

бесконтактных вибрационных способах микроскопии. Так, известен бесконтактный вибрационный способ получения и обработки данных в сканирующей зондовой микроскопии, включающий приведение зонда, расположенного на свободном конце кантилевера (упругой консоли), в колебание гармоническим сигналом на частоте механического резонанса, поддержание постоянным расстояния между зондом и поверхностью и регистрацию координат (cm. EP №0574234. зонда без гармонической составляющей G01B21/30, 1993). При приближении зонда к исследуемой поверхности, вследствие их взаимодействия, амплитуда колебаний зонда изменяется. В процессе сканирования над исследуемым участком система слежения поддерживает постоянным среднее расстояние между зондом и поверхностью таким, чтобы амплитуда колебаний зонда сохранялась равной заданной величине. В результате траектория перемещения зонда без учета гармонической составляющей огибает рельеф поверхности, так что координаты этой траектории и составляют образ исследуемой поверхности.

X

Известен также вибрационный способ получения данных в сканирующей зондовой микроскопии, включающий приведение зонда, расположенного на свободном конце кантилевера, в колебание гармоническим сигналом на частоте отличной от частоты механического резонанса, поддержание постоянным расстояния между зондом и поверхностью и регистрацию координат зонда без учета гармонической составляющей фазы колебаний кантилевера (патент США №5406832, G01B5/00, 1995). При этом средняя траектория перемещения зонда огибает рельеф поверхности, карта изменения фазы сигнала косвенно характеризует распределение ее свойств, поскольку измеряемый сдвиг фазы есть не что иное, как время, которое зонд находится в контакте с поверхностью в каждой исследуемой точке. Это время зависит от величины локальной силы адгезии в соответствующей точке. Таким образом, результатом использования по способа сбора данных является карта, отражающая распредель не локальной силы адгезыи в каждой точке исследуемой поверхности.

Чедостатками вибрационных способов является низжая разрешающая способность и косвенный характер определения параметров поверхности, следствием чего является недостаточная точность и достоверность полученных данных. Более того, вибрационные способы не позволяют разделить информацию о свойствах поверхностных слоев и самой поверхности образца, о различных ее параметрах (вследствие неоднозначного понимания причин изменения регистрируемых параметров), а используемые при их осуществлении преобразования сигналов (например, при расчете силы адгезии по результатам фазовых измерений) и системы слежения (обеспечивающие постоянство амплитуды) вносят дополнительные погрешности в конечный результат.

Известен также "прыгающий" способ сканирующей зондовой микроскопии включающий измерение координаты зонда в процессе его сближения с образцом и разведение образца и зонда с последующим отображением рельефа по измеренным величинам координат в эточке реверса, причем сближение производится до достижения постоянной силы взаимодействия для чего служит цепь обратной связи (система слежения) (см. EP №0584440, G01B7/34, <u> 1993). В процессе сканирования поверхности информация о рельефе</u> запоминается и используется призвыработке траектории зонда, что позволяет повысить производительность способами, одновременно, касательное нежелательное скольжение зонда исключить Однако, данный способ поверхности. недостаточно информативен, так как не позволяет получить распределение свойств по поверхности образца, картину расположенных на поверхности слоев. Известный способ обладает также высокой погрешностью, так как не учитывает, что зонд деформирует поверхность за счет силы адгезии, обусловленной поверхностными слоями и неоднородностью поверхности. Неучтенная деформация может зависеть как от свойств, распределения и толщины поверхностных слоев, так и от вариации свойств самой поверхности. Известен способ сбора и обработки информации в процессе сканирования поверхности по патенту США №5418363, G01B21/30, 1995. В этом способе накопленные данные о рельефе используются для точного выбора

высоты размещения зонда над поверхностью и для проведения независимых электрических или магнитных измерений при повторном сканировании.

Ņ

Однако, в этом способе не исключается составляющая погрешности, обусловленная тем, что информация о рельефе и о свойствах поверхности снимается независимо, причем на данные Ф рельефе влияют параметры, характеризующие физические свойства приповерхностных слоев и поверхностных загрязнений. Более того, в данном способе нельзя разделить информацию о влиянии поверхности образца и расположенных на ней слоев. В заявке Японии №526841, G01B21/30, 1995 был предложен способ двухпараметрового контроля образца, включающий фиксацию координаты образца в момент достижения заданной величины силы взаимодействия поверхности образца с зондом в процессе сканирования поверхности с целью получения рельефа, а также расчет адгезии в одной точке поверхности по силовой кривой, которую снимают в условиях контакта зонда с образцом, н распространение полученной величины адгезии для всех точек вышеназванная ЭТОМ Очевидно, при что поверхности. составляющая погрешности снижается, но не исключается, а низкая достоверность результатов из-за изменений силы адгезии, вызванных неоднородностью свойств поверхности и изменением толщины поверхностных слоев, присутствует в полной мере.

Наиболее близким к предложенному является способ сбора и обработки информации о рельефе и свойствах поверхности, включающий сближение образца и размещенного на кантилевере зонда до достижения заданной величины силы взаимодействия поверхности образца с зондом перед сканированием, затем в каждой точке сканирования фиксацию рельефа (координаты Z) при постоянной силе взаимодействия образца и зонда, снятие участка силовой кривой в процессе мгновенного соприкосновения образца с зондом и их последующего разведения (на время снятия силовой кривой цепь обратной связи, поддерживающая силу взаимодействия образца с зондом постоянной, отключается), запоминание силовой кривой и определение по ней силы адгезии в данной точке,

СИЛР восстановления заданной величины для остановку взаимодействия поверхности образца с зондом и переход к следующей точке сканируемой поверхности (см. патент США №5477732, G01B 21/30, 1995). Таким образом, в данном способе измерения в каждой точке осуществляются в две стадии: сначала, при неподвижных, находящихся в фиксированном положении зощле и образце определяется рельеф, затем, независимо, к образцу прикладывается интенсивное силовое импульсное воздействие, перемещающее его в направлении зонда, и снимается силовая кривая, по которой рассчитывается величина силы адгезии. Один из вариантов осуществления способа предполагает также повторное снятие силовой кривой в каждой точке с целью усреднения полученных значений адгезии.

Данный способ более информативен, чем предыдущий, поскольку позволяет в каждой точке определить два параметра, рельеф и величину силы адгезии. Однако, и ему свойственны недостатки.

В частности:

18

- низкая производительность, обусловленная двухступенчатым процессом измерений, а также необходимостью сначала запомнить всю силовую кривую, а затем∗определить величину адгезии по одной ее точке;
- * возможность повреждения зонда в процессе взаимодействия с поверхностью;
- * отсутствие возможности контролировать поверхность под слоями, лежащими на ней, не нарушая их;
- * отсутствие возможности контролировать поверхностные слои (зонд сметает их в процессе сканирования); фиксируемые величины адгезии являются суперпозицией влияния чистой поверхности и находящихся на ней загрязнений, указанные влияния в известном способе нельзя разделить;
- * фиксируемые величины адгезии являются суперпозицией одновременного влияния всех поверхностных структур, всех слоев самой поверхности образца, их влияние нельзя

разделить;

кривой;

V.

- * способ не позволяет определять толщины и распределения по исследуемому участку подповерхностных или находящихся на поверхности слоев;
- * отсутствует возможность контролировать рельеф поверхностных слоев относительно рельефа поверхности; в процессе определения адгезии поверхность и поверхностные слом могут разрушаться, что вносит неконтролируемую погрешность в результаты замеров;
 - ограниченные функциональные возможности: информация об упругих, электрических и любых других свойствах поверхности полностью отсутствует;
 - * фиксируемые величины независимы в том смысле, что способ не учитывает их возможного взаимного влияния; более того, учесть это влияние при последующей обработке измерительных данных не представляется возможным, так как они получены на различных стадиях, в независимых различных условиях (при включенной и выключенной системе слежения);
 - * не учитываются поправки, обусловленные наличием силы адгезии и изменением свойств поверхности; при усреднении результатов измерения адгезии вносится систематическая погрешность, обусловленная возможным нарушением приповерхностного слоя первым замером силовой
 - * из-за наличия касательного скольжения при переходе из точки в точку присутствуют существенные погрешности и даже ограничения на выбор исследуемой поверхности, обусловленные изменением силы трения в зависимости от свойств и характера рельефа поверхности.

Иными словами, известный способ имеет низкую точность, а достоверность измерительных данных не высока (в нем не учитывается влияние поверхностных загрязнений и слоев, упругие свойства поверхности и прочие факторы, обуславливающие взаимное влияние измеряемых величин, а также влияние на

результаты контроля силы трения), ограниченные функциональные возможности (не обеспечивает отображения толщин и свойств поверхностных слоев) и недостаточные надежность и производительность (что обусловлено двухстадийным характером измерений, траекторией относительного движения зонда и образца).

Из вышесказанного становится ясно, что одним из основных недостатков всех существующих способов зондовой микроскопии является невозможность разделения информации о свойствах "чистой" поверхности образца и параметрах расположенных на ней слоев (или о свойствах слоев при многослойной структуре образца, что одно и то же). Так, вибрационные методы реагируют прежде всего на поверхностные слои, но не могут выделить информацию о поверхности, тогда как в контактном и "прыгающем" сканирующих микроскопах по существу игнорируются расположенные на поверхности образца слои.

Таким образом, техническим результатом; ожидаемым от использования предлагаемого изобретения, является расширение функциональных возможностей способа сбора и обработки информации о рельефе и свойствах поверхности за счет получения отдельных распределений свойств и параметров "чистой" поверхности и послойно всех расположенных на ней структур и слоев при одновременном повышении точности и достоверности измерительной информации, повышении производительности и надежности способа, повышении его информативности и упрощении реализации, а также повышение точности и расширение области применения за счет гарантированного исключения контакта или любого взаимодействия зонда с образцом при переходе от одной точки поверхности к другой, полного исключения силы трения.

Указанный результат достигается тем, что в способе сбора и обработки информации о рельефе и свойствах поверхности и поверхностных слоев, включающем последовательное снятие в заданных точках контролируемой поверхности, при заданном в плоскости образца взаимном расположении образца и размещенного на кантилевере зонда, по меньшей мере, участка силовой кривой в процессе сближения и/или следующего за реверсом разведения

нему параметра, определение ПО образца зонда И И характеризующего свойства образца с последующем построением изображения соответствующего распределения, снятие силовой кривой производят путем фиксации значений силы отклонения кантилевера и/или координаты его закрепленного конца и/или производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца, по меньшей мере, в опорных точках силовой 🕒 кривой, при этом характеристики и параметры поверхности образца и/или поверхностных слоев, например, наличие, число и толщину поверхностных слоев, а также адгезионные и упругие свойства и координаты поверхности образца и границ поверхностных слоев, диагностируют по числу опорных точек и/или зафиксированным значениям силы отклонения кантилевера и/или координаты его закрепленного конца и/или производных от силы отклонения закрепленного конца B координате его кантилевера ПО соответствующих точках.

¥

При этом целесообразно из значений силы отклонения кантилевера и/или координаты его закрепленного конца и/или производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца в, по меньшей мере, опорных точках формировать множество аргументов, а определение свойств поверхности образца и/или поверхностных слоев производить путем формирования множества функций от полученных аргументов и определения значений этих функций.

Кроме того, в качестве опорных рекомендуется выбирать точки, ограничивающие квазипрямолинейные участки силовой кривой, и/или точки, в которых силовая кривая скачкообразно изменяет наклон.

Целесообразно также в качестве опорных выбирать точки, в которых координата закрепленного конца кантилевера и/или сила его отклонения и/или первая или вторая ее производные по координате закрепленного конца кантилевера достигают пороговых значений, полученных, например, по результатам предшествующего сканирования или измерения.

- Целесообразно также выбор опорных точек и/или фиксацию

значений силы отклонения кантилевера и/или координаты ©ГО закрепленного конца и/или производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца производить после фильтрации множества текущих значений силы отклонения кантилевера и координаты его закрепленного конца.

Рекомендуется также дополнительно фиксировать участий силовой кривой, расположенные между опорными точками.

Кроме того, диагностику свойств поверхности образца и/или поверхностных слоев по зафиксированным значениям силы отклонения кантилевера и/или координаты его закрепленного конца и/или производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца в одном подмножестве опорных точек производят с учетом значений, которые принимают эти значения в другом подмножестве опорных точек.

Кроме того, диагностику свойств поверхностных слоев производят соответственное по зафиксированным значениям силы отклонения кантилевера и/или координаты его закрепленного конца и/или производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца в опорных точках расположенных до и после (после и до) абсолютного максимума силы отклонения кантилевера в процессе его сближения (разведения) с образцом соответственно.

При этом, число поверхностных слоев можно определять как число опорных точек, ограничивающих квазипрямолинейные участки силовой кривой, и/или точек, в которых силовая кривая скачкообразно изменяет наклон в процессе сближения или разведения образца и зонда без единицы и точки реверса, если она включена в число опорных.

Целесообразно также при определении числа поверхностных слоев не учитывать начальные точки квазивертикальных участков.

При этом координата поверхности образца может быть определена из соотношений:

Ro=Zo - So

где Ro - координата поверхности образца,

Zo, So - координата закрепленного конца кантилевера и величина

отклонения его свободного конца в момент достижения силой отклонения кантилевера значения, равного 0 или –А при сближении образца и зонда и 0 или +А при разведении образца и зонда, соответственно,

А - положительная постоянная величина.

При этом координата поверхности образца может быль диагностирована также по выполнению условия Zt - St = const,

где Zt и St - текущие значения координаты закрепленного конца кантилевера и величины отклонения его свободного конца соответственно.

Кроме того, координаты границ поверхностных слось определяют как координаты закрепленного конца кантилевера в опорных точках, не включая начальные точки квазивертикальных участков при сближении образца и зонда и конечные точки квазивертикальных участков при разведении образца и зонда.

Кроме того, координаты границ поверхностных слоев и мх толщины определяют из соотношений вида:

$$Ri = Zi - Si$$
, $Di = [R(i+1) - Ri]$,

где Ri и Di - координата границы i-го слоя и его толщина соответственно, i = (0,1,2...),

Zi - координата закрепленного конца кантилевера в соответствующей опорной точке, не включая начальные точки квазивертикальных участков при сближении образца и зонда и конечных точек квазивертикальных участков при разведении образца и зонда.

Кроме того, координаты границ поверхностных слоев относительно поверхности образца и их толщины определяют из соотношений вида:

$$R'i = Zi - Si - Ro, Di = [R'(i+1) - R'i],$$

где R'i и Di - координата границы i-го слоя относительно поверхности образца и его толщина соответственно, i = (0,1,2...),

Zi - координата закрепленного конца кантилевера в соответствующей опорной точке, не включая начальные точки квазивертикальных участков при сближении образца и зонда конечных точек квазивертикальных участков при разведеним

образца и зонда.

Целесообразно также определять координаты границ поверхностных слоев, измеренных при разведении (сближении), относительно координаты поверхности, измеренной также при разведении (сближении).

Рекомендуется также силу адгезии поверхностных слоев определять по значениям силы отклонения кантилевера в опорных точках, не включая начальные точки квазивертикальных участков при сближении образца и зонда и конечные точки квазивертикальных участков при разведении образца и зонда.

Целесообразно определять суммарную силу адгезии поверхности образца и поверхностных слоев как абсолютный максимум силы отклонения кантилевера в процессе разведения образца и зонда.

Кроме того, построение распределений, а также задание пороговых значений, производят относительно координаты поверхности образца.

Целесообразно также координату границы поверхности образца определять с поправкой на действующую между зондом и поверхностью суммарную силу адгезии из соотношения:

Roa=Ro + Fac/Kp, где Roa - координата границы поверхности образца с поправкой на действующую между зондом и поверхностью суммарную силу адгезии,

Fac - суммарная сила адгезии поверхности образца,

 $Kp = Kk* tg\alpha/(1- tg\alpha),$

Кк – коэффициент упругости кантилевера на изгиб,

tgα - тангенс угла наклона силовой кривой в точке Zo.

Целесообразно также координату поверхности образца определять с поправкой на упругие свойства поверхности из соотношения:

Roy = Ro + So(Kk/Kp) при Ro = Zo-So,

Roy = Zt-St + St(Kk/Kp) при Zt - St = const

где Roy - координата поверхности

Кроме того, коэффициент упругости поверхностных слосв может определяться из соотношения:

 $Ki = B*Kk* tg\alpha i/(1-tg\alpha i),$

где Кі - коэффициент упругости і-го слоя,

tgαi - тангенс угла наклона участка силовой кривой, расположенного между соответствующими опорными точками,

В – коэффициент пропорциональности.

Кроме того, коэффициент упругости поверхности образца, может определяться из соотношения:

 $Kp = Kk* tg\alpha/(1-tg\alpha),$

где Кр - коэффициент упругости поверхности образца.

Кроме того, сближение и/или разведение образца и зонда осуществляют до достижения силой отклонения кантилевера порогового значения.

Рекомендуется также снятие силовой кривой в заданных точках контролируемой поверхности образца производить более одного раза, определяя по разности полученных значеный одноименных параметров поверхности или поверхностных слоев степень воздействия зонда на поверхность или поверхностные слои соответственно.

Кроме того, снятие силовой кривой в заданных точках контролируемой поверхности может производиться при сближении разведении образца и зонда, а по разности полученных значений одноименных параметров поверхности или поверхностных слоев определяют величину остаточной деформации.

При этом в процессе снятия силовой кривой можно модулировать значение электрического потенциала проводящего зонда относительно поверхности образца, выделяя при демодуляции из суммарного сигнала величину силы электростатического взаимодействия зонда и поверхности и/или поверхностных слоев.

Целесообразно также снятие силовой кривой в заданных точках контролируемой поверхности производить более одного раза при различном электрическом потенциале проводящего зонда относительно поверхности образца, определяя по разности полученных значений силы отклонения кантилевера величину силы электростатического взаимодействия зонда и поверхности и/или поверхностных слоев.

Целесообразно также снятие силовой кривой в заданных точках контролируемой поверхности производить более одного раза, при различном электрическом потенциале зонда относительно поверхности образца, определяя по разности полученных значений производных силы отклонения кантилевера по координате закрепленного конца величину градиента силы электростатического взаимодействия зонда и поверхности и/или поверхностных слоев.

И, наконец, допускается вместе со снятием «силовой «кривой или ее участка осуществлять регистрацию величины туннельного тока между проводящим зондом и поверхностью образца, используя полученное множество значений для построения распределения электропроводности поверхности образца и/или поверхностных слоев.

Таким образом, в предлагаемом способе получение информации о рельефе поверхности и ее свойствах, количестве поверхностных слоев, их толщине, конфигурациими свойствах не разделены во времени, все измерения осуществляются в текущей точке поверхности одновременно, в процессе снятия силовой кривой, в частности, за время опускания и подъема зонда.

Снятием силовой кривой выше назван процесс, включающий слежение за координатами этой кривой (силой F, действующей на зонд, расположенный на кантилевере или, что то же, величиной S или углом В отклонения зонда, и координатой Z его закрепленного конца) и производной dF/dZ (в частных случаях также и второй и/вля третьей производной), а также фиксацию значений Fi, Zi и, в случае необходимости, dF/dZ в характерных точках силовой кривой, образующих множество аргументов. Весь объем измерительной информации, значения целого ряда величин, характеризующих поверхностную структуру образца получают в предложении вз анализа силовой кривой и более того, ее отдельных характерных точек, названных выше опорными. Это не только расширяет функциональные возможности способа, но и делает измеряемые величины сопоставимыми, позволяет корректировать одни из ниж © относительно использованием других, определять одни из них других, разделять информацию о свойствах объектов на поверхности и свойствах самой поверхности, строить карты распределений, привязанные к рельефу поверхности и относительно этого рельефа, определенному с учетом ряда поправок, и отражающие истинную картину поверхностных слоев и их характеристик.

Особенностью предложенного способа является то, что на силовой кривой регистрируются выбираемые оператором Координаты (характерные) точки. опорные процессором выбираемых точек, величины расстояний между ними, величины наклонов и производные участков силовой кривой и разности между ними несут информацию о различных характеристиках исследуемой поверхности, молекулярных слоев, лежащих на ней, и исследующего зонда. Регистрируя и вычисляя эти данные, ставя их в соответствие координатам точек поверхности, в которых они получены, подвергая их обработке по приведенным алгоритмам, мы имеем возможность сформировать карты распределения значений соответствующих характеристик поверхности или лежащих на ней объектов по исследуемому участку.

Опорные точки - это наиболее информативные точки силовой кривой, в которых она (или ее производная) меняет наклон или достигает пороговых значений, в том числе и заданных сопределенным шагом квантования, например, по координате Z.

При характеристике поверхностных слоев важное значение имеют точки, ограничивающие квазивертикальные участки.

Под "квазивертикальными", "квазигоризонтальными" или "квазипрямолинейными" имеются в виду участки или отрезки, которые можно считать таковыми с заданной степенью точности.

Особенностью способа является также привязка всех полученных распределений к координате поверхности, причем определенной помимо измерения еще и путем обработки результатов измерений, с учетом ряда поправок.

Заметим также, что S (So) - величина имеющая знак. При изгибе кантилевера в сторону поверхности образца она положительна, в противоположную - отрицательна.

Следует пояснить, что используемый ниже термин «координата», в зависимости от контекста используется как для

обозначения координаты точки силовой кривой - проекции ее на оси S и Z, так и для обозначения координаты какой-либо точки в пространстве, в частности, координаты зонда, находящегося в данной точке силовой кривой, в пространстве. Координата в пространстве - это та же проекция на ось Z, но только теперь на ней не закрепленный конец, а свободный кантилевера (зонд). Когда зовы находится на поверхности образца или слоя - его координата совпадает с координатой соответствующей поверхности:

Из изложенных ниже примеров реализации способа станут более понятны используемые в данном описании термины, однако сразу следует пояснить, что под свойствами поверхности и поверхностных слоев понимаются также и их геометрические параметры и характеристики - координаты и толщины. При этом в число поверхностных слоев включаются как "мягкие" слои, которые зонд свободно проходит или свободно деформирует, расположенные на поверхности образца, понимаемой в обычном смысле (это могут быть любые адсорбированные слои: загрязнения, вода, двумерный назовем MX (пар) Т.П., И конденсированный газ "надповерхностными"), так и «жесткие» слои, в которые зонд проникает или деформирует их при достаточном усилии (это структуры самой поверхности, всевозможные твердые покрытия и т.п. назовем их "подповерхностные").

Говоря выше о заданном взаимном расположении образца и зонда мы имели в виду неизменность их расположения в горизонтальной плоскости, если сближение и разведение происходят по вертикали. Иными словами речь идет об одной из точек поверхности, после снятия силовой кривой в которой зонд и/или образец (имеет значение только их относительное положение, перемещаться могут один или оба из них) перемещаются по горизонтали и процесс снятия силовой кривой продолжается в следующей точке, так что полученные значения функций могут быть использованы для построения пространственных распределений соответствующих параметров и свойств.

Под силовой кривой понимается кривая зависимости значения силы отклонения свободного конца кантилевера с зондом от

значения координаты положения закрепленного конца кантилевера или любая кривая зависимости, полученной из этой кривой, например кривая зависимости силы отклонения свободного конца кантилевера от расстояния зонда до поверхности.

Следует оговориться также, что под силовой кривой понимается не обязательно вся силовая кривая, но также и заданный ее участок или их совокупность.

Особенностью предложения является также определение набора фиксируемых величин как силы отклонения кантилевера и/или координаты его закрепленного конца и/или производных (например, первой и второй) от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца.

Термин "фильтрация" означает в данном случае отсечение способом. иным или тем составляющих высокочастотных Фильтрация может производиться как в процессе снятия силовой кривой, так и непосредственно со снятыми ранее данными. В непрерывно регистрируются, измеряются предложении задаются, как например, Z) величины F и Z, а также производные F', F" и т.д. (все величины или их часть), однако фиксируются и в используются для сопоставления, построения последствии распределений и обработки только их значения в опорных точках. составляющих высокочастотных отсечение При этом зарегистрированных величинах F и Z позволяет снизить погрешность при определении опорных точек и фиксации значений аргументов в них. Задание опорных точек и пороговых значений, а также интерпретация результатов измерений в них (а следовательно и в контролируемых точках поверхности), могут производиться в предложении с учетом значений, зафиксированных предварительно или впоследствии в этих или других опорных точках, как в процессе предшествующего или последующего сканирования данного (или даже иного) образца, так и в ходе снятия предшествующей, последующей или текущей силовой кривой в данной точке поверхности.

Таким образом, в предложении процесс снятия силовой крижой в каждой заданной точке контролируемой поверхности протекает в

непрерывно и последовательно измеряются a) стадии: две координаты всех точек силовой кривой и/или определяются производные в этих точках; эти данные, либо используются непосредственно, сразу по получении, например для определения точки перелома, достижения порогового значения и т.п., либо заносятся в оперативную память на короткий промежуток времени, не превышающий интервала времени, необходимого для снятия силовой кривой в данной точке поверхности, и используются с задержкой, после чего в обоих случаях стираются, и б) фиксируются опорные (характерные) точки; для этого в качестве критериев для определения опорных точек используются данные, полученные и запомненные на первой стадии. В то же время, при использовании выбора опорных точек информации, полученной в ходе ДЛЯ данной точке предшествующего снятия силовой кривой в поверхности или даже предшествующего сканирования, используют не текущие значения, а значения или их функции, относящиеся к опорным точкам.

Из изложенного очевидно, что под реверсом понимается переход от сближения зонда и образца к их разведению или удалению друг от друга, а фиксацией по существу назван процесс запоминания, использования измеренных значений. Иными словами снятие кривой включает измерение текущих значений и последующую фиксацию всех или части из них.

В соответствии с принятой терминологией под силой адгезим, определяемой или учитываемой в данном способе будем понимать суммарную силу отрыва кантилевера, включающую адгезионную, капиллярную и прочие возможные составляющие.

Следует подчеркнуть также, что все вышеназванные операции по определению формы и параметров силовой кривой, включая нахождение опорных точек, производят, как правило, над сигналом, прошедшим предварительную обработку, в частности фильтрацию, т.е. выделения полезного сигнала на фоне шумов различного происхождения (приборных и внешних). Происходит это с применением процессора, для чего используется детектор изменения параметров сигнала (fault detector), осуществляющий предсказание

экстремальных точек псевдорегулярного сигнала с использованыем априорной информации об аддитивных помехах и возмущениях.

На фиг.1 приведена блок-схема устройства для осуществления способа, на фиг.2 кантилевер изображен отдельно. Фиг.3 и 4 иллюстрируют участки силовой кривой, характерной для чистой поверхности без поверхностных слоев, причем на фиг.3 во время сближения поверхности и зонда, а на фиг.4 их разведения. На фиг.5 схематично показана силовая кривая (как при сближении, так и при разведении), характерная для поверхности с поверхностными слоями (как надповерхностными, так и подповерхностными) и обозначеные ее характерные точки и участки, на фиг.6-8 приведены варианты поясняющие процессора, одновременно работы алгоритма пошаговый процесс осуществления предлагаемого способа, а на фиг.9-15 показаны структуры и распределения, полученные с фиг. 9-11 использованием предлагаемого способа. Так, на изображены карты распределений, полученные на поверхности полимера, содержащего кластеры кадмия и частично покрытого слоем адсорбированной воды. В частности, на фиг. 9 изображена карта рельефа поверхности полимера, включая кластеры кадмия, на фиг. 10 приведена карта координат поверхности адсорбированного существу, полимера (по поверхности относительно слоя распределение толщины адсорбированного слоя), а на фиг.11 изображена карта распределения адгезионных сил, по которой идентифицируются кластеры кадмия (низкие значения адгезии).

На фиг.12,13 изображен фрагмент поверхности матрицы золотых омических контактов, расположенных на GaAs подложее, причем на фиг.12 изображена карта рельефа поверхности, а на фиг.13 изображена карта значений электрического туннельного тока между поверхностью и зондом при разности потенциала между ними в 1 вольт.

На фиг. 14,15 изображен фрагмент поверхности матрицы треугольников из полиметилметакрилата (ПММА) на кремниевой подложке, причем на фиг.14 изображена карта рельефа поверхности,

а на фиг. 15 карта электростатических взаимодействий между зондом и поверхностью в момент контакта при разности потенциала между ними в 1 Вольт.

На фиг.16-18 показаны экспериментальные силовые кривые, снятые на поверхностях, покрытых поверхностными слоями.

В устройстве, изображенном на фил.1 образец. 1 размещен во трехкоординатном пьезоэлементе 2. Над поверхностью образца 1 размещен упругий кантилевер 3, закрепленный в опоре 4. Световой луч, излучаемый источником 5, отражается от кантилевера 3 и поступает на детектор 6, подключенный ко входу процессора 7, управляющего работой пьезоэлемента 2. Информационный выхоли процессора 7 соединен со входом блока отображения (дисплем, блока запоминания или индикации) 8. Зонд 9 размещен на свободном конце кантилевера 3. При этом необходимо учесть, что для осуществления предлагаемого способа можно воспользоваться любым известным АРМ устройством, в том числе описанными вышеназванных источниках информации.

Способ осуществляют следующим образом. В каждой точке исследуемого участка поверхности образца 1 снимается силовая кривая - зависимость величины изгиба кантилевера 3 (S на фиг.3-5), на котором расположен зонд 9, от расстояния до поверхности образца 1 закрепленного в опоре 4 конца кантилевера 3 (Z на фиг.2-5). Величина изгиба, пропорциональная действующей на кантилевер 3 силе межатомного взаимодействия F, регистрируется детектором 6 (он реагирует обычно на величину или угол отклонения кантилевера 3, которые пропорциональны вызвавшей их силе отклонения).

Информация с выхода детектора 6 подается в процессор 7, где обрабатывается с использованием предлагаемых или известных алгоритмов. Более того, приведенные ниже алгоритмы могут использоваться как непосредственно, так и как часть известных или для их корректировки. Более того, следует отметить, что, как станет ясно из дальнейшего, способ может быть осуществлен в "ручном" режиме, без использования процессора для обработки результатов измерений, а также в полуавтоматическом режиме, когда процессор

используют только для построения распределений в выбранных оператором опорных точках.

В показанном на фиг.1 устройстве процессор управляет пьезоэлементом 2, который сначала приближает, а затем удаляет образец 1 от зонда 9 в точках сканирования, а также осуществляет само сканирование.

При сканировании выбранного участка исследуемого объекта, в выбранных точках (или в каждой) осуществляется подвод кантилевера с зондом к поверхности до выполнения какого либо заданного условия, например, до достижения нулевого или отрицательного (обратного) отклонения кантилевера 3. После выполнения этого условия направление движения кантилевера 3 меняется на противоположное и продолжается на определённом расстоянии. Остановка зонда 9, как правило, производится после его выхода из области взаимодействий с исследуемым объектом. После прекращения движения производится перемещение зонда 9 в следующую точку сканирования и весь процесс повторяется. Во время подвода - отвода кантилевера 3 производится регистрация силовой кривой. Силовая кривая может заноситься в память и впоследствии или сразу же обрабатываться, т.е. на ней определяются оператором точки или участки, определяются MX заданные параметры, если нужно производятся вычисления и результаты записываются в соответствующие файлы. Заданные оператором точки или участки также могут определяться, обрабатываться н запоминаться прямо по ходу регистрации силовой кривой, при выполнении условий, определяющих эти точки или участки.

В процессе снятия силовой кривой фиксируются только пары значений или отдельные значения или производные в характерных точках, образующие множество аргументов. По зафиксированным значениям аргументов определяются (как именно будет пояснено ниже) значения параметров, характеризующих свойства исследуемой поверхности или объектов на ней. Каждому полученному значению функции ставятся в соответствие координаты точки исследуемой поверхности, однотипные значения со всех силовых кривых заносятся в отдельные файлы, формируя таким образом карты -

изображения распределений значений соответствующих характеристик поверхности или лежащих на ней объектов по исследуемому участку.

Рассмотрим силовую кривую более подробно (см. фиг.3,4, на которых силовые кривые изображены в координатах S, Z, а под ними показано положение кантилевера в некоторых характерных точках.

В точке 1с (на фиг.3-5 индексом с"("р") обозначены опорные точки и точка реверса, полученные в процессе сближения (разведения) образца 1 и зонда 9) зонд 9 (фиг.3) удален от поверхности образца 1 ж не чувствует влияния поверхностных сил. При приближении к начинают действовать **30НД** на образца 1 поверхности дальнодействующие силы и кантилевер 3 начинает изгибаться (точка 2с). Приблизившись достаточно к поверхности и попав под влияние значительных и резко меняющихся сил, зонд 9 скачком притягивается к поверхности, резко изгибая кантилевер 3 (точка 3с). Дальнейшее перемещение закреплённого концан кантилевера з к поверхности образца 1 будет уменьшать изгибыкантилевера 3 и в точке 4с он выпрямитея При продолжении перемещения полностью поверхности начнется извиб кантилевера в противоположную сторону. В точке 5с направление движения меняется на противоположное (точка реверса). Положение этой точки определяется оператором или процессором 7.

При удалении закреплённого конца кантилевера 3 от поверхности образца 1 (фиг.4) происходит обратный процесс. Кантилевер 3 выпрямляется (точка 4р) и начинает изгибаться в сторону поверхности, т.к. поверхностные силы адгезии удерживают зонд 9 и не дают ему от неё оторваться. В конце концов сила упругости кантилевера 3 возрастает настолько, что преодолевает силу адгезии и зонд 9 отрывается от поверхности. Кантилевер выпрямляется (точка 6р). После выпрямления кантилевер отходит в точку 1р.

Из рассмотрения силовой кривой следует, что величина абсолютного максимума в точке бр, выраженная в значениях силы, есть значение локальной силы адгезии в данной точке поверхности, т.е. силы, которая постоянно прижимает зонд 9 к поверхности.

Причем значение этой силы измеряется непосредственно в точке изменения наклона или начала скачка силовой кривой.

Отрезки между точками 3с-5с и 5р-6р (фиг.3,4) отражатот отклонения упругости кантилевера (силу изгиба величину кантилевера) когда зонд находится в непосредственном контакте с поверхностью. Эта часть силовой кривой называется контактиой. Регистрируя значение абсциссы любой одинаково определенной точки на контактной части силовой кривой, можно получать информацию о топографии рельефа поверхности, т.к. координаты определяют вертикальное местоположение зонда 9 на поверхности при приложении к нему силы заданной величины (ордината точки, определяющая упругую силу кантилевера, плюс ордината точки бр, определяющая поверхностную силу адгезии, также действующую в этот момент на зонд 9). Критерием выбора точки на отрезке может преимущество При ЭТОМ ординаты. eë величина служить предлагаемого способа заключается в том, что в каждой точке процессс измерительном 1, в ОДНОМ образца поверхности регистрируется минимальный набор величин, в простейшем случае, например, рельеф поверхности и величина силы адгезии. Эта сила может быть неравномерно распределена по поверхности и достигать значительных величин, внося существенную погрешность в измерения рельефа в известных способах. При использовании предлагаемого способа, пройдя полностью силовую кривую и зафиксировав рельеф и величину силы адгезии, можно точно определить величину суммарной силы, с которой зонд действовал на поверхность в регистрируемой точке (сумму силы адгезии и силы упругости кантилевера) и рассчитать корректирующую поправку для измеренного значения, или же при вторичном снятии силовой кривой в той же точке поверхности произвести корректировку координаты выбранной точки измерения согласно определенной величине силы адгезии. Иными словами, измерения топографии рельефа поверхности можно производить более точно, без погрешностей, вызываемых влиянием поверхностной силы адгезии.

Движение в направлении поверхности при снятии силовой кривой производится до достижения определяемой оператором

величины силы изгиба кантилевера, если это необходимо, то запоминается координата закрепленного конца кантилевера, а затем происходит перемена направления движения - реверс, что предотвращает повреждение зонда 9.

Регистрируя абсциссу точки 3с - токи прилипания зонда к поверхности, можно регистрировать данные по сути аналогичали данным, получаемым вибрационными методами. Однако эти дамные несут информацию не только о рельефе поверхности; но и о мягких и подвижных молекулярных слоях, лежащих на поверхности. Гораздо информативнее измерять расстояние между абсциссами точки 4с или точки, выбранной для получения информации о рельефе, и точки 3с. Таким образом, можно получить чистую информацию о толщине молекулярных слоев на поверхности, отделив её от информации о топографии рельефа.

Наличие адсорбированных молекулярных слоёв или слоев, нанесенных каким либо образом изменяют виде силовой кривой (фиг.5). Так, слои, беспрепятственно пропускающие зонд 9, будут изменять расстояние между точками 3с и 4с. Зонд 9 может прилипать сначала к молекулярному слою, проходить сквозь него, а затем прилипать уже к поверхности образца 1. Может происходить деформация поверхностных слоев зондом 9 с последующим их прорывом или без. Молекулярные слои могут деформироваться и сами двигаться навстречу зонду. Все эти явления будут отражаться на силовой кривой в промежутке между точками 2с-3с4. Производя математические операции над координатами силовой кривой в областям, точках, соответствующих ЭТИМ опорных координаты граничных точек квазипрямолинейных отрезков, измеряя расстояния между ними и наклоны этих отрезков, можно определять координаты относительно поверхности, свойствами толщины этих слоёв и получать распределения этих величин по исследуемому участку поверхности. Проводя повторные снятия силовой кривой, можно, выдерживая временную паузу, определять характер мх деформации и значение коэффициента диффузии.

Наклон отрезков контактной части силовой кривой между точками $3c_4$ -4c- $5c_1$ и $5p_1$ -6p (Фиг.5), т.е. в области кривой, где зонд

eë эластичные определяет поверхностью, контактирует (механические) свойства. Зная коэффициент упругости кантилевера, материал зонда и площадь контакта можно определить модуль Юшта материала контактирующей площадки поверхности и тем самым идентифицировать ее состав. Можно также определять коэффициент упругости поверхности, используя только значение коэффициента упругости кантилевера и угол наклона контактной части силовой кривой или просто угол наклона. Измеряя этот угол (угол наклона, тангенс угла наклона), можно получать карты упругих свойств исследуемых участков поверхности. При исследовании поверхности, эластичными состоящей из нескольких слоёв с различными свойствами или покрытой какими-либо плотными упругими слоями, способными препятствовать прохождению зонда 9 сквозь них, на контактной части силовой кривой появятся отрезки, соответствующие этим слоям, наклоны которых отражают их эластичные свойства, а проекции на ось Z - их толщину (см. фиг.5 точки 5c, 5p и 5c₁, $5p_1$). Аналогично для более «нежных» надповерхностных слоев. Проходя сквозь них или деформируя их зонд 9 испытывает с их стороны сопротивление, которое отражается на наклоне соответствующего участка силовой кривой. И таким образом, величина этого накреста отражает их эластичные (механические) свойства. Если зонд 9 какой-либо слой, на силовой кривой появляется прорывает характерный проскок (скачок вверх). Если при взаимодействии зонда 9 с поверхностью имеют место необратимые изменения, контактная часть силовой кривой, снимаемая при движении кантилевера 3 в направлении от поверхности, будет отличаться от соответствующей области силовой кривой, снимаемой при сближении образца и зонда. Таким образом, измеряя в процессе сканирования координаты опорных точек, ограничивающих отрезки с различным наклоном, можно следить за изменением упругих свойств поверхностных слоёв и их толщинами. Регистрируя точки прорыва слоёв или несовпадения выбранных частей кривых подвода и отвода кантилевера 3, можно определять повреждённые при сканировании участки.

Очевидно, что при одинаковом силовом воздействии зонда 9 на

поверхность, но при разных упругих свойствах последней (что может нередко случаться в пределах выбранного участка сканирования), величина поверхностной деформации будет различна, что в известных способах приводит к искажениям регистрируемого рельефа, вызванным его упругими свойствами. В предлагаемом способе этом искажения можно корректировать, измеряя коэффициент упругоста поверхности (утол наклона контактной части силовой кривой) в той же точке вместе с измерениями рельефа поверхности.

При перемещении кантилевера 3 в направлении от поверхности поверхности И3 зонда выхода процессы происходят покрывающих слоев, слоев) (подповерхностных И (надповерхностных). Если при сближении имела место только упругая деформация (не происходило необратимых процессов), то вид силовой кривой выхода в нижней части контактной области будет совпадать с кривой входа. В противном случае указанные участки будут различаться. При прохождении точки 3с, в которой зонд 9 прилипает к поверхности образца 1, отрыва от неё обычно не происходит, т.к. зовод 9 продолжают удерживать силы адгезии. Поэтому силовая кривая будет идти вверх - изгиб кантилевера 3 будет увеличиваться. Если поверхность или слой, лежащий на ней, будет деформироваться вследе за перемещением кантилевера, эта деформация проявиться как изгиб или излом силовой кривой выше точки Зс. Наклон этой области будет зависеть от эластичных свойств контактирующей с зондом 9 площадки. Отрывы зонда 9 от поверхности образца 1 и от каких-либо надповерхностных слоев, а также разрывы связей, на силовой кривой. обычно выглядит скачками перпендикулярно вниз (от поверхности).

После того как зонд 9 оторвётся от поверхности (точка 6р на фиг.5), он должен пройти сквозь молекулярные слои, лежащие на ней. Эти слои могут затормозить прохождение зонда 9, тянуться за ним. На силовой кривой это выглядит в виде характерной полочки или ряда полочек, расположенных после точки 6р (фиг.5) отрыва зонда 9 от поверхности. Отрыв зонда 9 от этих слоев на силовой кривой может отражаться либо резким скачком вниз, аналогичным отрыву зонда от поверхности, либо многоступенчато, когда разрываются поочерёдню какие-то связи, либо плавным спадом в нуль, когда молекулы слоя

«стекают» с зонда 9 освобождая его. Значения ординат точек, выраженные в единицах силы и измеренные непосредственно в моменты отрыва от слоев, на границах слоев и в моменты разрывов рвущихся связей, непосредственно определяют величины связе взаимодействия между зондом и поверхностными слоями, т.с. определяют адгезионные свойства поверхностных слоев и величителя рвущихся связей. Выделяя опорные точки (характерные участки) обратной ветви силовой кривой, измеряя их координаты, наклоны и проекции отрезков, а также изгибы, можно также определять эластичные свойства поверхностных слоёв, характеризовать межмолекулярные связи.

Очевидно, что при сложном характере силовой кривой величина суммарной силы адгезии будет определяться как максимальное значение величины изгиба кантилевера при перемещении его в направлении от поверхности.

Что касается определения координат опорных точек, можно просто приравнивать их соответствующим значениям координаты \mathbb{Z} (т.е. проектировать на ось абсцисс). Однако, более точно можно определять их по формуле R=Z-S, где R - координата точки на силовой кривой (зонда 9), Z- координата закрепленного конивкантилевера 3, S - величина отклонения (изгиба) кантилевера 3, которая в свою очередь равна силе отклонения кантилевера 3 умноженной на его коэффициент упругости. Знак этой величины зависит от направления изгиба кантилевера 3. При изгибе в сторону от поверхности формула будет иметь вид R=Z+S.

Измерение координаты поверхности, как было отмечено выше, можно производить в любой точке контактной части силовой кривой. Наиболее просто выбирать критерий S=0 или S=A или S=-A (где A - задаваемое пороговое значение). Так же можно использовать в качестве критерия начало участка где Z - S = const (начало контактного участка) или конец этого участка. Точные координаты поверхности, недеформированной зондом, с учетом описанных вышле поправок вычисляются по вышеприведенной формуле: Roay=Ro+Fac/Kp+So(Kk/Kp),

Выявлять изменяющиеся в процессе измерений участки исследуемой поверхности и молекулярных слоев, расположенных на ней, можно путем измерения силовой кривой в каждой точке поверхности повторно, регистрируя разность между координатами соответствующих опорных точек или значениями производных в неж или сравнивая толщины соответствующих слоев. Более того, вторичное снятие силовой кривой в одной и той же точке можно использовать для измерения магнитных или электростатических взаимодействий на заданном расстоянии от поверхности или в непосредственной близи от неё. При этом при первом снятым силовой кривой определяется координата Z точки прилипания зонда к поверхности - точки 3с и координата самой поверхности - точка 4с, а при втором проходе, не доходя до точки границы поверхности (и до точки прилипания) заданное расстояние, измеряются магнитные При электростатические силы взаимодействия. **MOTE** существенно, что расстояние до точки измерений поддерживается относительно поверхности, а не относительно точки прилипания, как в известных способах, и поддерживается более точно, т.к. временной между определением координаты поверхности ж интервал оказывается измерения случае В ЭТОМ самого проведением минимально возможным, что резко снижает изменение расстояния, вызываемое возможным дрейфом.

В ряде случаев для проведения таких или подобных им измерений не обязательно производить снятие силовой кривой вторично. Достаточно запомнить значения кривой, выбрать на ней точку, находящуюся над поверхностью на требуемом расстоянии, и занести измеренное значение в соответствующий файл. Это позволяет фиксировать величины значений магнитных или электростатических взаимодействий в непосредственной близи от поверхности, регистрируя значения, например, измеренные в точке, предшествующей точке прилипания, что невозможно в известных способах.

Повторное снятие силовой кривой в одной и той же точке поверхности образца 1, но с изменённым электрическим

потенциалом на зонде 9, который в этом случае выполняют жз проводящего материала, позволяет различать электрические заряды, объекты и различные фазы поверхности по их электрическим свойствам. Различия во взаимодействиях электрического поля зонда 9 с поверхностями с различными электрическими характеристиками регистрации **pashoctili** проявляется при ярко особенно соответствующих величин, получаемых при снятии силовых кривых при различных потенциалах на зонде 9 или при потенциале и без него. Сравниваться могут любые точки, отрезки, углы или другие параметры силовой кривой по выбору оператора, причем, если зонд расположен на поверхности (контактная часть силовой кривой), то ыз исключаются практически электростатических взаимодействий соответствующие взаимодействия вызванные надповерхностными слоями, которые зонд уже прошел, а если зонд находится на некотором расстоянии от поверхности, то во взаимодействия включается вклад надповерхностных слоев, располагающихся в данный момент между зондом и поверхностью Для вычисления диэлектрической заряда или поверхностного величины проницаемости могут быть использованы следующие соображения.

Рассмотрим простейший случай, когда поверхность проводящая При первом снятии силовой кривой потенциал на зонде равен нулю, а при втором равен U. При вычитании из значений ординат точек вторичного снятия ординаты точек первичного снятия получим силовую кривую только электростатической составляющей силы. Сила электростатического взаимодействия Fэ определяется выражением:

 $F_3(U)=(K/E_e)^*U^*(U+Q)/(2R)^2$

где К- константа, Ее- диэлектрическая проницаемость материала поверхности и слоя (или без слоя, это зависит от точки измерения), Q - заряд на поверхности образца,

R-координата точки измерения относительно поверхности.

Из этой формулы выводим $Ee=(K/F_2(U))*U*(U+Q)/(2R)^2$

Если поверхностного заряда нет, то значения диэлектрической проницаемости поверхности и поверхностных слоев можно получить из соответствующих точек силовой кривой. Если же поверхностный заряд присутствует, то можно снятие силовой кривой повторить либо

при другом значении потенциала, либо при том же, но другой полярности (в этом случае будет дополнительно идентифицирован знак заряда). В результате получим еще одно уравнение, и из этем двух уравнений найдем два неизвестных - Ее и Q.

Для получения некоторой контрастной картины, отражающей электрические свойства поверхности и слоев достаточно одного взед двух измерений (см фиг.15).

Таким образом, в отличие от известных способов, предлагаемый способ позволяет регистрировать чисто электростатические взаимодействия отдельно от межмолекулярных, определять из этих взаимодействий значения диэлектрической проницаемости и поверхностных зарядов в отдельности, и разделять вклады в эти взаимодействия, вносимые поверхностью надповерхностными слоями в отдельности.

Определять различия электрических характеристик различных областей исследуемого участка можно и при одиночном измерений силовой кривой в каждой точке. При этом производят модуляцию величины или полярности электрического потенциала на зонде 9 гармоническим или прямоугольным сигналом либо на всей кривой, либо на определенных её участках (точках). Разница в амплитудах измеряемого сигнала в разных точках поверхности будет свидетельствовать о различии электрических характеристик в этих точках.

Наличие электропроводящего зонда 9 дает также возможность наблюдать зависимость величины туннельного тока от положения зонда 9 относительно поверхности образца 1. Т.е. каждой точке силовой кривой ставится в соответствие значение величины туннельного тока, измеряемого зондом в этих точках. Это даёт возможность при сканировании снимать карты электропроводности поверхности в характерных, информационно значимых точках силовой кривой (см фиг12,13).

Аналогично использованию проводящего зонда, можно использовать зонд, чувствительный к какой-либо иной физико-химической характеристике поверхности. Так, можно применять магнитный, термопарный, емкостной, оптический, и т.п. зонды.

Можно также измерять величину изгиба кантилевера не только по нормали к поверхности, но и в перпендикулярном направлении.

зависимости от свойств, размеров и характеристик поверхности, объектов, находящихся на ней, окружающей среды и зонда 9 (кантилевера 3. микроскопа в целом) вид силовой кривой может изменяться и не совпадать с видом кривой, изображённой ша фиг.5. На кривой могут появляться изломы, ступени, пики, неровные участки, изменения углов и наклонов, округления острых углов и т.д. Все эти особенности несут определенную информацию, и с помощью предлагаемого способа любую особенность можно выделить и получить карту распределения её на исследуемом участке поверхности. В частности, проекция разности между ветвями силовой кривой, полученными при сближении и разведеним образца 1 и зонда 9, на ось S на участке 3с4-4с-5с-5с1-5р1-5р-4р-бр может интерпретироваться как величина остаточной деформации в соответствующих точках. Разумеется, при определении разности значения, одноименные используются сопоставлении или однотипные параметры, величины, относящиеся к одним и тем же опорным точкам.

Отсутствие необходимости использования электронной системы обратной связи, систем синхронного и фазового детектирования, упрощает осуществление способа, исключает наличие артефактов, обусловленных конечной скоростью отработки указанных систем и процессами релаксации в них, что повышает достоверность получаемых данных.

Переходя к рассмотрению примеров осуществления способа, заметим, что число возможных алгоритмов или вариантов способа чрезвычайно велико, однако каждый вариант может без труда быть осуществлен с использованием общеизвестных приемов, поскольку выше были заданы измеряемые величины, фиксируемые в опорных точках, выражения для расчета искомых величин (частично они просто совпадают с зафиксированными), заданы и условия выбора опорных точек, определены правила интерпретации распределений. Иными словами, каждое сочетание указанных величин, выраженый и правил задает один из возможных вариантов осуществления способа.

показан простейший алгоритм (блок-схема) фиг.6 Ha осуществления одного из возможных пошагового предлагаемого способа. После установки зонда 9 над первой точкой контролируемой поверхности начинается сближение образца 1 м зонда 9, сопровождающееся измерением текущих значений Ft (St), Zt, dF/dZ (в простейшем случае значения производной принимаются равными разности соседних значений Ft), d²F/dZ. При выполнении условия $dF/dZ \neq const$ или $d^2F/dZ \neq 0$ (> C, где C - некоторая пороговая величина), т.е. достижении опорной точки, сигнал через блок отбора (элемент И) поступает на счетчик числа слоев. Этот счетчик сбрасывается в нуль после установки над очередной контролируемой точкой поверхности и его показания отображаются (заносятся в память) в момент реверса (соответствующие связи на фиг.6 не показаны). Блок отбора отсекает сигналы, относящиеся к квазивертикальным участкам силовой кривой, так что начальные точки квазивертикальных участков при подсчете числа слоев не учитываются.

1

Одновременно с фиксацией факта прохождения слоя, фиксируются соответствующие величины Zj и Sj, после чего вычисляется и отображается Rj = Zj - Sj, где Rj - координата границы j-го слоя.

В момент выполнения условия S = -А фиксируется координата поверхности образца 1 и осуществляется реверс направления движения, сближение образца 1 и зонда 9 сменяется их разведением (взаимным удалением), которое продолжается до достижения точки Zm, достаточно удаленной от поверхности образца. Зонд 9 устанавливается над новой точкой поверхности и процесс сканирования продолжается до выполнения условия n=N, т.е. до прохождения всех контролируемых точек. В результате может быть получена карта, отражающая количество слоев на поверхности, карты поверхностных слоев (каждого в отдельности) и рельефа поверхности, показанная на фиг.9. На обратной ветви силовой кривой в рассматриваемом примере фиксируется только точка абсолютного максимума, сила отклонения кантилевера 3 в которой равна суммарной силе адгезии Fac, распределение которой показано

на фиг.11.

В примере показанном на фиг.7 измеренные значения силы отклонения кантилевера 3 и координаты его закрепленного конща заносятся в ОЗУ, где хранится и непрерывно обновляется участок силовой кривой. Это позволяет выделить квазипрямолинейные участки, граничные точки которых фиксируются в качестве опорных. Кроме того, в отличие от варианта, показанного на фиг.6, реверс при нулевом отклонении кантилевера 3 происходит прохождения абсолютного максимума силы отклонения в процессе сближения, а повторное достижение нулевого отклонения после прохождения абсолютного максимума силы отклонения в процессе разведения образца 1 и зонда 9 фиксируется как окончание процесса снятия силовой кривой в данной точке поверхности. Помимо этого, величина Fac используется для выработки поправки к координате поверхности, которая, в свою очередь, служит точкой отсчета для границ слоев. Результатом этого алгоритма являются карта рельефа поверхности (фиг.9), карты рельефов поверхностных СЛОСВ относительно поверхности (фиг.10) и карта распределения силы адгезии (фиг.11).

И, наконец, особенностью блок-схемы по фиг.8 является дополнительное определение толщины поверхностных слоев, их упругих свойств и упругих свойств поверхности, а также сравнение (определение разности, свидетельствующей о наличии неупругой деформации или вычисление среднего арифметического с целью снижения случайной составляющей погрешности) данных, полученных в процессе сближения и разведения образца 1 и зонда 9.

Разумеется, приведенные алгоритмы не следует рассматривать в качестве электрических схем или программ, а также в качестве вариантов осуществления, дающих наибольший эффект. Однако приведенные примеры, являясь блок-схемами, дают исчерпывающее представление о правилах и приемах построения схем и программ с использованием данного описания.

Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает более широкие функциональные возможности за счет получения контрастных послойных распределений и карт, привязанных к

рельефу поверхности при одновременном повышении точности и достоверности измерительной информации. Способ характеризуется также высокой производительностью и простотой реализации, поскольку объем измеряемой информации в нем минимизирован и вся она получается в процессе однократного снятия силовой кривой.

Заявитель:

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ.

Способ сбора и обработки информации о рельефе и свойстваж поверхности и поверхностных слоев, включающий последовательное снятие в заданных точках контролируемой поверхности, при заданном в плоскости образца взаимном расположении образца и размещенного на кантилевере зонда, по меньшей мере, участка следующего за силовой кривой в процессе сближения и/или реверсом разведения образца и зонда и определение по нему параметра, характеризующего свойства образца с последующем построением изображения соответствующего распределения, отличающийся тем, что снятие силовой кривой производят путем фиксации значений силы отклонения кантилевера и/или координаты его закрепленного конца и/или производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца, по меньшей мере, в опорных точках силовой кривой, при этом характеристики н параметры поверхности образца и/или поверхностных слосв, например, наличие, число и толщину поверхностных слоев, а также адгезионные и упругие свойства и координаты поверхности образца и границ поверхностных слоев, диагностируют по числу опорных отклонения силы и/или зафиксированным значениям кантилевера и/или координаты его закрепленного конца и/или производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца в соответствующих точках.

- 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что из значений силы отклонения кантилевера и/или координаты его закрепленного конца и/или производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца в, по меньшей мере, опорных точках формируют множество аргументов, а определение свойств поверхности образца и/или поверхностных слоев производят путем формирования множества функций от полученных аргументов и определения значений этих функций.
- 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве опорных выбирают точки, ограничивающие квазипрямолинейные участки силовой кривой, и/или точки, в которых силовая кривая

скачкообразно изменяет наклон.

- 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве опорных выбирают точки, в которых координата закрепленного конца кантилевера и/или сила его отклонения и/или первая или вторая ее производные по координате закрепленного конца кантилевера достигают пороговых значений, полученных, например, по результатам предшествующего сканирования или измерения.
- 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что выбор опорчых точек и/или фиксацию значений силы отклонения кантилевера и/или координаты его закрепленного конца и/или производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца производят после фильтрации множества текущих значений силы отклонения кантилевера и координаты его закрепленного конца.
- 6. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно фиксируют участки силовой кривой, расположенные между опорными точками.
- 7. Способ по п.1, отличающийся тем; что диагностику свойств поверхности образца и/или поверхностных слоев по зафиксированным значениям силы отклонения кантилевера и/или координаты его закрепленного конца и/или производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца в одном подмножестве опорных точек производят с учетом значений, которые принимают эти значения в другом подмножестве опорных точек.
- 8. Способ по п.1, отличающийся тем, что диагностику свойств поверхностных слоев производят соответственно по зафиксированным значениям силы отклонения кантилевера и/или координаты его закрепленного конца и/или производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца в опорных точках расположенных до и после (после и до) абсолютного максимума силы отклонения кантилевера в процессе его сближения (разведения) с образцом соответственно.
- 9. Способ по п.1, отличающийся тем, что число поверхностных слоев определяют как число опорных точек, ограничивающих квазипрямолинейные участки силовой кривой,

и/или точек, в которых силовая кривая скачкообразно изменяет наклон в процессе сближения или разведения образца и зонда без единицы и точки реверса, если она включена в число опорных.

- 10. Способ по п.8, отличающийся тем, что при определении числа поверхностных слоев не учитывают начальные точки квазивертикальных участков.
- 11. Способ по п.1, отличающийся тем, что координату поверхности образца определяют из соотношений:

Ro=Zo - So

где Ro - координата поверхности образца,

Zo, So - координата закрепленного конца кантилевера и величина отклонения его свободного конца в момент достижения силой отклонения кантилевера значения, равного 0 или –А при сближенин образца и зонда и 0 или +А при разведении образца и зонда, соответственно,

А - положительная постоянная величина.

12. Способ по п.1, отличающийся тем, что координату поверхности образца диагностируют по выполнению условия Zt - St = const,

где Zt и St - текущие значения координаты закрепленного конца конца кантилевера и величины отклонения его свободного конца соответственно.

13. Способ по п.1, отличающийся тем, что координаты границ поверхностных слоев определяют как координаты закрепленного конца кантилевера в опорных точках, не включая начальные точки квазивертикальных участков при сближении образца и зонда и конечные точки квазивертикальных участков при разведении образца и зонда. 14. Способ по п.1, отличающийся тем, что координаты границ поверхностных слоев и их толщины определяют из соотношений вида:

Ri = Zi - Si, Di = [R(i+1) - Ri], где Ri и Di - координата границы i-го слоя и его толщина соответственно, i = (0,1,2...),

Zi, Si - координата закрепленного конца кантилевера и величина отклонения его свободного конца в соответствующей опорной точке, не включая начальные точки квазивертикальных участков при

сближении образца и зонда и конечных точек квазивертикальных участков при разведении образца и зонда.

- 15. Способ по п.1, отличающийся тем, что координаты границ поверхностных слоев относительно поверхности образца и их толщины определяют из соотношений вида:
- R'i = Zi Si Ro, Di = [R'(i+1) R'i], где R'i и Di координате границы і-го слоя относительно поверхности образца и его толщина соответственно, <math>i = (0,1,2...),
- Zi, Si координата закрепленного конца кантилевера и величина отклонения его свободного конца соответственно в соответствующей опорной точке, не включая начальные точки квазивертикальных участков при сближении образца и зонда и конечных точек квазивертикальных участков при разведении образца и зонда.
- 16. Способ по п.13,14,15,, отличающийся тем, что координаты границ поверхностных слоев, измеренных при разведении (сближении), определяют относительно координаты поверхности, измеренной также при разведении (сближении).
- 17. Способ по п.1, отличающийся тем, что силу адгезии поверхностных слоев определяют по значениям силы отклонения кантилевера в опорных точках, не включая начальные точки квазивертикальных участков при сближении образца и зонда и конечные точки квазивертикальных участков при разведении образца и зонда.
- 18. Способ по п.1, отличающийся тем, что суммарную силу адгезии поверхности образца и поверхностных слоев определяют как абсолютный максимум силы отклонения кантилевера в процессе разведения образца и зонда.
- 19. Способ по п.1, отличающийся тем, что построение распределений, а также задание пороговых значений, производят относительно координаты поверхности образца.
- 20. Способ по п.1, отличающийся тем, что координату границы поверхности образца определяют с поправкой на действующую между зондом и поверхностью суммарную силу адгезии из соотношения:

Roa=Ro + Fac/Kp, где Roa - координата границы поверхности образца с поправкой на действующую между зондом и поверхностью суммарную силу адгезии,

Fac - суммарная сила адгезии поверхности образца,

 $Kp = Kk * tg\alpha/(1 - tg\alpha)$

Кк – коэффициент упругости кантилевера на изгиб,

tga - тангенс угла наклона силовой кривой в окрестности точки Zo.

21. Способ по п.1, отличающийся тем, что координату поверхности образца определяют с поправкой на упругие свойства поверхности из соотношения:

Roy = Ro + So(Kk/Kp) при Ro = Zo-So,

Roy = Zt-St + St(Kk/Kp) при Zt - St = const

где Roy - координата поверхности

22. Способ по п.1, отличающийся тем, что коэффициент упругости поверхностных слоев определяют из соотношения:

 $Ki = B*Kk* tg\alpha i/(1-tg\alpha i),$

где Кі - коэффициент упругости і-го слоя,

tgαi - тангенс угла наклона участка силовой кривой, расположенного между соответствующими опорными точками, В – коэффициент пропорциональности.


23. Способ по п.1, отличающийся тем, что коэффициент упругости поверхности образца определяют из соотношения: $Kp = Kk* tg\alpha/(1-tg\alpha)$,


где Кр - коэффициент упругости поверхности образца.


- 24. Способ по п.1, отличающийся тем, что сближение и/или разведение образца и зонда осуществляют до достижения силой отклонения кантилевера порогового значения.
- 25. Способ по п.1, отличающийся тем, что снятие силовой кривой в заданных точках контролируемой поверхности образца производят более одного раза, определяя по разности полученных значений одноименных параметров поверхности или поверхностных слоев степень воздействия зонда на поверхность или поверхностные слои соответственно.
- 26. Способ по п.1, отличающийся тем, что снятие силовой кривой в заданных точках контролируемой поверхности


- производится при сближении и разведении образца и зонда, а по разности полученных значений одноименных параметров поверхности или поверхностных слоев определяют величину остаточной деформации.
- 27. Способ по п.1, отличающийся тем, что в процессе снятия силовой кривой модулируют значение электрического потенциала проводящего зонда относительно поверхности образца, выделяя при демодуляции из суммарного сигнала величину силы электростатического взаимодействия зонда и поверхности и/или поверхностных слоев.
- 28. Способ по п.1, отличающийся тем, что снятие силовой кривой в заданных точках контролируемой поверхности производят более одного раза, при различном электрическом потенциале проводящего зонда относительно поверхности образца, определяя по разности полученных значений силы отклонения кантилевера величину силы электростатического взаимодействия зонда и поверхности и/или поверхностных слоев.
- Способ по п.1, отличающийся тем, что снятие силовой кривой в заданных точках контролируемой поверхности произволят более одного раза, при различном электрическом потенциале зовда образца, определяя поверхности ПО разности относительно полученных значений производных силы отклонения кантилевера по СИЛЫ закрепленного конца величину градиента координате электростатического взаимодействия зонда и поверхности и/или поверхностных слоев.
- 30. Способ по п.1, отличающийся тем, что вместе со снятием силовой кривой или ее участка осуществляют регистрацию величины туннельного тока между проводящим зондом в поверхностью образца, используя полученное множество значений для построения распределения электропроводности поверхности образца и/или поверхностных слоев.































ANDOOTC1 X=15382 Å Polymer relief surface Y=15382 Å Z=1601 Å




Фиг.10






Фиг.11

AND09AD1 X=15382 Å Map of adlinesion forces Y=15382 Å Z=1179 Å




GOLDCTC1 X=4.0 mm Relief surface Y=4.0 mm Gold contacts on GaAs substrate

DMF. 12




Фиг. 13



POLARTC1 X=2.0 mm Y=2.0 mm····

Relief surface PMMA on Si substrate


Фиг. 14



POLARAD1 X=2.0 jnm Y=2.0 jnm

Map of electrostatic forces

Фиг. 15





Использование: в AFM-микроскопии для получения пространственных распределений свойств поверхности и расположенных на ней слоев.

Сущность изобретения способ включает последовательное снятие в точках контролируемой поверхности силовой кривой с заданных изображения: COOTBETCTBYKOUGETO построением последующем распределения. Особенностью способа является то, что снятие силовой фиксации значений силы **КИНЭНОПУТО** кривой производят путем координаты его закрепленного конца и/или кантилевера производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца, по меньшей мере, в опорных точках силовой кривой.

При этом характеристики и параметры поверхности образца и/или наличие, число толщину слоев, например, поверхностных поверхностных слоев, а также адгезионные и упругие свойства и координаты поверхности образца и границ поверхностных слосв, диагностируют по числу опорных точек и/или зафиксированным и/или координаты его кантилевера отклонения значениям силы закрепленного конца и/или производных от силы отклонения кантилевера по координате его закрепленного конца в соответствующих точках. 18кл.